

为什么有些净水器出水有“塑料味”？

为什么有些净水器出水有“塑料味”？答案可能出在活性炭滤芯上。这种看似普通的材料，为何是净水器的“必备神器”？下面由我们 5a 净水云仓和大家讲解一下“活性炭”。



活性炭内部布满微孔，能吸附余氯、异色异味和部分有机物。例如，椰壳活性炭的碘值越高，吸附能力越强。但它无法过滤重金属或细菌，需与其他滤芯搭配使用。



活性炭是改善口感的关键，但需定期更换（约 6-9 个月）。否则，饱和的活性炭可能成为污染源。



做100年净水供应链企业
56家源头合作工厂,10万+个用户见证

5A 净水云仓是由国内外多家净水器和净水器配件源头
厂家整合的净水供应链企业。官网: www.5ajs88.com

做100年·净水供应链企业

技术热线: 0760-88711268

地址: 中山市石岐区民科东路11号日升广场209-212卡

周经理

5A净水销售一部

手机: 139-2536-0891

电话: 0760-88920760



冯经理

5A净水销售二部

手机: 189-2818-2207

电话: 0760-88920500

