

净水器出水变慢的原因及解决方法

使用净水器时，最让人烦恼的就是出水变慢。这不仅影响使用体验，还可能意味着机器出现问题，需要及时解决，下面我们**5A 净水云仓**和大家讲解一下这个问题。




出水变慢的原因有很多种。最常见的原因是滤芯堵塞，特别是长时间未更换滤芯时，污染物积累会导致水流受阻。解决方法很简单，只需更换新的滤芯即可。另

一个常见原因是进水水压不足。老旧小区、高楼层住户或用水高峰期都可能出现这种情况。可尝试安装增压泵解决问题。此外，温度过低也会影响水流速度，冬季这种情况更为明显。

还有可能是 RO 膜堵塞或电磁阀故障。RO 膜堵塞需要专业清洗或更换；电磁阀故障则需要联系售后服务。值得注意的是，如果长时间不使用净水器，再次使用时也应冲洗几分钟，排除管路中的积存污染物。

RO反渗透膜结构图



出水变慢是净水器使用中常见问题，多数情况下可以自行排查解决。



做100年净水供应链企业
56家源头合作工厂,10万+个用户见证

5A 净水云仓是由国内外多家净水器和净水器配件源头厂家整合的净水供应链企业。官网：www.5ajs88.com

做100年·净水供应链企业

技术热线: **0760-88711268**

地址: 中山市石岐区民科东路11号日升广场209-212卡

周经理

5A净水销售一部

手机: 139-2536-0891

电话: 0760-88920760



冯经理

5A净水销售二部

手机: 189-2818-2207

电话: 0760-88920500

